



REPORTE  
AVANCE DE OBRA

ABRIL 2025




3 Niveles + Rooftop



18 Unidades



Calle Chico Meza 103,  
Tondoroque, Bahía de  
Banderas, Nayarit



ETAPA: ACABADOS

ESTATUS: EN SEGUIMIENTO

ACTIVIDAD

|                      |             |      |
|----------------------|-------------|------|
| Preliminares         | <div></div> | 100% |
| Cimentación          | <div></div> | 100% |
| Estructura           | <div></div> | 100% |
| Albañilería          | <div></div> | 100% |
| Instalaciones        | <div></div> | 100% |
| Impermeabilizaciones | <div></div> | 100% |
| AA Tubería           | <div></div> | 100% |
| Herrería             | <div></div> | 80%  |
| Acabados             | <div></div> | 100% |
| Ventanas             | <div></div> | 98%  |
| Cocinas              | <div></div> | 100% |
| Granito              | <div></div> | 70%  |
| Closets              | <div></div> | 90%  |
| Puertas              | <div></div> | 95%  |
| Luminarias           | <div></div> | 90%  |
| Louvres              | <div></div> | 98%  |

ACTIVIDAD

|                      |             |      |
|----------------------|-------------|------|
| Mármol               | <div></div> | 100% |
| Accesorios           | <div></div> | 90%  |
| Canceles de baño     | <div></div> | 0%   |
| Equipo de aire acon  | <div></div> | 0%   |
| Equipo de cocina     | <div></div> | 0%   |
| Alberca              | <div></div> | 85%  |
| Casa Club            | <div></div> | 90%  |
| Gym                  | <div></div> | 90%  |
| Jardinería           | <div></div> | 0%   |
| Limpieza             | <div></div> | 75%  |
| Cuarto de basura     | <div></div> | 98%  |
| Caseta de Vigilancia | <div></div> | 100% |
| Urba                 | <div></div> | 90%  |
| Oficina de Admi      | <div></div> | 100% |
| Portón de ingreso    | <div></div> | 80%  |
| Pista de jogging     | <div></div> | 20%  |

ETAPAS

MOVIMIENTO  
DE TIERRA

CIMENTACIÓN

ESTRUCTURA

PROCESO DE OBRA

ACABADOS

CIERRE DE OBRA